

# <CIPHER LAB CCD SCANNER SETTING>

## 1. 시작

Enter Setup



## 2. 기본값 세팅

Restore Default Settings



## 3. 읽는 속도 (선택)

100 ms



400 ms



## 4. 바코드 앞에 \* 붙임 세팅

Prefix Code



## 5. 바코드 앞에 \* 붙임

2



A



Validate



## 6. 스위치 모드 (선택사항)

(자동)



(수동)



## 7. 입력 속도 (느리게) - 선택

Delay



9



Validate



## 8. 세팅종료

Update

